



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila



PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

EVENTI SISMICI D'ABRUZZO - 6 aprile 2009 SCHEMA DI VALUTAZIONE e CENSIMENTO DEI DANNI

OGGETTO:

Complesso monumentale e Chiesa di San Pietro di Coppito

UBICAZIONE:

Piazza San Pietro di Coppito, L'Aquila

PROPRIETA':

Curia dell'Aquila

DESCRIZIONE STORICO-ARTISTICA: Tipica dello schema romanico delle chiese aquilane (XIII sec.) è la facciata rettangolare, divisa orizzontalmente da un' esile cornice e nella parte inferiore in tre spazi da lesene scanalate; la finestra centrale, priva di ruota, è ornata da una decorazione che riprende l' archivolt del portale romanico-gotico; sul fianco sinistro, degni di nota, un portale a sesto acuto fiancheggiato da due leoni, alcune finestre, i resti delle absidi poligonali e la torre campanaria ottagonale; l' interno ampio e suggestivo consta di una navatella destra, non simmetrica alla sinistra ora scomparsa, e di un' immensa navata centrale, coperta da capriate in legno e scandita da arcate a tutto sesto che scaricano il peso su poderosi pilastri ottagonali: in fondo il transetto, corpo con le tre absidi a volta a crociera, costolonate e arricchite da affreschi trecenteschi.

LEGAMI STORICI con ALTRE CITTA' o NAZIONI: nella seconda metà del 1400, i mastri lombardi e comacini vengono in città e concorrono alla ricostruzione della torre campanaria della chiesa

STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO SOTTO IL PROFILO DEL RESTAURO, DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DEL RESTAURO DEGLI ELEMENTI STORICO-ARTISTICI

VALUTAZIONE DEL DANNO E STIMA COSTI:


- Collasso della sommità della facciata
- Lesioni di grave entità e distacco della facciata dalle pareti
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo della torre campanaria
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli elementi di copertura dell'abside
- Lesioni di grave entità con situazione prossima al crollo degli elementi di copertura delle pareti laterali dell'aula
- Lesioni di grave entità delle volte della navata centrale e delle navate laterali
- Lesioni di grave entità degli archi trionfali e delle pareti dell'abside
- Distacco della parete frontale dalle pareti laterali e ribaltamenti in sommità

Stima economica: € 1.550.000



TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE:

Stima dei tempi dell'intervento: 26 mesi



GRUPPO MISTO DI LAVORO:

Il Vice Commissario Delegato
Ing. Luciano Marchetti